


Observaciones por Ubicación



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 4


Departamento: 10

Partida: Instalaciones Eléctricas

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 15:42:40

Descripción: En el departamento 410, se observan tuberías eléctricas quebradas.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 4

Departamento: 02

Partida: Instalaciones Eléctricas

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 15:36:03

Descripción: En el departamento 402, se reporta una tubería eléctrica quebrada y está pendiente el tapado del rectificado eléctrico.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3

Departamento: 20

Partida: Instalaciones Sanitarias

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 15:26:16

Descripción: En el departamento 320, se observa una instalación de tuberías con aislamiento incompleto, lo cual podría afectar la eficiencia y seguridad de la instalación.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 2

Departamento: 21

Partida: Instalaciones Eléctricas

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 15:15:52

Descripción: Tubería eléctrica quebrada en el departamento 221.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 2

Departamento: 19

Partida: Enfierradura

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 15:12:30

Descripción: Fierro a la vista y clavo en el departamento 219.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 2

Departamento: 19

Partida: Instalaciones Eléctricas

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 15:11:57

Descripción: Pendiente tapado en el departamento 219.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 2

Departamento: 16

Partida: Instalaciones Eléctricas

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 15:08:36

Descripción: Pendiente tapado de rectificado eléctrico en el departamento 216.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 1

Departamento: 07

Partida: Tabiques

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 14:45:33

Descripción: Instalación de cornisas en el departamento 107 sin cerrar la etapa 2. Observación reiterativa de no saltarse las etapas.



Observación

Etapa: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 1

Departamento: 04

Partida: Tabiques

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 14:36:27

Descripción: Reparación en muro del departamento 104.



Observación

Etapa: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3

Departamento: 18

Partida: Instalaciones Eléctricas

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 13:00:47

Descripción: Tubería eléctrica quebrada en el departamento 318.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3

Departamento: 17

Partida: Instalaciones Eléctricas

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:57:50

Descripción: Pendiente tapado de rectificado eléctrico en el departamento 317.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3

Departamento: 16

Partida: Enfierradura

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:55:34

Descripción: Pendiente retiro de alambre en el departamento 316.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3

Departamento: 14

Partida: Instalaciones Eléctricas

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:51:43

Descripción: Pendiente tapado de rectificado eléctrico en el cielo terraza del departamento 314.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3

Departamento: 13

Partida: Tabiques

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:49:08

Descripción: Falta yeso en pierna de muro interior en el departamento 313.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3


Departamento: 13

Partida: Instalaciones Eléctricas

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:48:09

Descripción: Pendiente tapado de rectificado eléctrico en el departamento 313.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3

Departamento: 11

Partida: Enfierradura

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:43:36

Descripción: Pendiente retiro de fierro en la terraza del departamento 311.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3


Departamento: 09

Partida: Instalaciones Eléctricas

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:40:02

Descripción: Pendiente cuadratura de caja en el departamento 309.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3


Departamento: 09

Partida: Moldaje

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:39:22

Descripción: Pendiente retiro de trozo de tabla en el departamento 309.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3

Departamento: 07

Partida: Instalaciones Sanitarias

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:33:49

Descripción: Pendiente tapado de rectificado sanitario en el departamento 307.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3

Departamento: 05

Partida: Instalaciones Eléctricas

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:30:48

Descripción: Pendiente tapado de rectificado eléctrico en el departamento 305.



Observación

Etapa: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3


Departamento: 05

Partida: Instalaciones Sanitarias

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:29:43

Descripción: En el departamento 305, se observa una instalación de tuberías expuestas en el suelo, lo cual podría requerir una revisión para asegurar que estén correctamente cubiertas y protegidas.



Observación

Etapa: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3

Departamento: 05

Partida: Instalaciones de Gas

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:29:28

Descripción: Pendiente rectificado de gas en el departamento 305.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3

Departamento: 03

Partida: Tabiques

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:25:16

Descripción: Pendiente reparación en el departamento 303.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3

Departamento: 03

Partida: Tabiques

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:23:47

Descripción: Pendiente retiro de chapa petzl bajo yeso en los departamentos 303 y 304.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3

Departamento: 03

Partida: Instalaciones Eléctricas

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:23:03

Descripción: Pendiente tapado de rectificado eléctrico en el departamento 303.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3

Departamento: 02

Partida: Instalaciones Eléctricas

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:18:54

Descripción: Pendiente tapado de rectificado en el departamento 302, según observación del informe de Valeska del 17-02-25.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Piso: Piso 3


Departamento: 01

Partida: Instalaciones Eléctricas

Reportada por: Sialva Barrios

Fecha: 02-04-2025 12:16:42

Descripción: Tubería eléctrica quebrada en el departamento 301.



Observación

Etapas: Etapa Terminaciones

Partida: Instalaciones Sanitarias

Reportada por: Danilo Vilches

Fecha: 01-04-2025 10:46:22

Descripción: Faltan soportes para las instalaciones hidráulicas en el primer piso, lo que podría comprometer la estabilidad y seguridad de las tuberías.

